GFAYT

XT45

Пневматический безвоздушный окрасочный аппарат



Руководство по эксплуатации

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию с рекомендациями производителя и/или импортера весь срок эксплуатации.

1. Общие сведения
Аппарат GFAYT XT45 – промышленный пневматический безвоздушный окрасочный агрегат высокого давления.
Применяется:
·антикоррозийная защита металлоконструкций
·окраска судов и спецтехники
·мосты, резервуары, строительные конструкции
·промышленные и взрывоопасные зоны
Особенности:
·полностью пневматический привод (без электричества)
·подходит для взрывоопасных сред
·стабильная подача материала без пульсаций
·высокая равномерность распыла

2. Технические характеристики (XT45)
·Тип: пневматический безвоздушный окрасочный аппарат
·Передаточное отношение: 45:1
·Максимальное давление материала: 315 бар
·Рабочее давление воздуха: 3–7 кгс/см²
Производительность:
·Подача материала: 15.8 л/мин
Параметры насоса:
·Объем цилиндра: 250 сс
·Ход поршня: 120 мм
Габариты и масса:
·Размеры: 680 × 720 × 1200 мм
·Вес: 94 кг
Частота работы:
·до 60 циклов/мин

3. Применяемые материалы
·антикоррозионные покрытия
·эпоксидные составы
·полиуретановые покрытия
·промышленные краски
·растворители
·покрытия на основе железа

4. Основные узлы
·пневмопривод (воздушный двигатель)
·поршневой насос высокого давления
·регулятор давления
·фильтр материала
·всасывающая система
·шланги высокого давления
·окрасочный пистолет

5. Требования безопасности
⚠**Обязательно:**
·защитные очки
·перчатки
·респиратор
Запрещено:
·направлять пистолет на людей
·работать при утечках
·обслуживать под давлением
Перед обслуживанием:
·сбросить давление
·перекрыть воздух

6. Подготовка к работе
1.Подключить сжатый воздух (0.3–0.7 МПа)
2.Проверить соединения
3.Подключить забор материала
4.Подсоединить шланг и пистолет
5.Установить давление

7. Порядок работы
1.Открыть подачу воздуха
2.Настроить давление
3.Заполнить систему материалом
4.Выполнить пробное распыление
5.Приступить к работе
Контроль:
·равномерность факела
·стабильность давления
·отсутствие пульсаций

8. Остановка работы
1.Перекрыть подачу воздуха
2.Сбросить давление
3.Промыть систему растворителем
4.Очистить пистолет

9. Обслуживание
Регулярно:
·проверять уплотнения
·очищать фильтры
·контролировать износ поршня

10. Возможные неисправности

Неисправность	Причина	Решение
Пульсации	Воздух в системе	Прокачка
Падение давления	Износ уплотнений	Замена
Неравномерный распыл	Засор сопла	Очистка
Нет подачи	Нет воздуха	Проверка компрессора

11. Важные особенности
·работает без электричества
·безопасен для взрывоопасных зон
·высокая мощность при компактных размерах
·подходит для тяжелых покрытий

GFAYT

Изготовитель: Yiwu Pengtai Supply Chain Management Co., Ltd. (Иу Пэнтай Саплай Чейн Менеджмент Ко.,Лтд.) Адрес изготовителя: 322000, China, 530, Block B, Fortune Building, Futian Street, Yiwu City, Jinhua City, (Zhejiang province) Pilot Free Trade Zone.(322000, Китай, 530, блок Б, Форчун Билдинг, Футянь Стрит, Иу Сити, Цзиньхуа Сити, (провинция Чжэцзян) Пэйлот Фри Трейд Зон)Импортер/поставщик и организация принимающая претензии: ООО «ГФТ Тулс».Юридический адрес: 119297, город Москва, Родниковая ул, д. 30 к. 1, кв. 1027. Фактический адрес: Москва, Калужское шоссе 4с1. Дата изготовления: 03.2026г. Сделано в Китае.

7 (985) 006-06-60 gfttools@mail.ru gfttools.ru