GFAYT

G10 **Окрасочный аппарат для гидроизоляции**



Руководство по эксплуатации

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сохраняйте инструкцию с рекомендациями производителя и/или импортера весь срок эксплуатации.

1. Назначение
Аппарат G10 – компактная шнековая (винтовая) станция с двойным воздушным насосом для нанесения жидких и пастообразных материалов.
Применяется:
·гидроизоляция (JS, K11, полиуретан)
·цементные и полимерные покрытия
·шпаклевка, шлам, инъекционные составы
·герметизация и антикоррозионные покрытия
Подходит для:
·жилых и коммерческих объектов
·промышленных зданий
·кровель и фундаментов

2. Технические характеристики
·Модель: G10
·Тип: шнековый распылитель с двойным воздушным насосом
Основные параметры:
·Напряжение: 220 В / 50 Гц
·Производительность: 20 л/мин
·Дальность подачи: до 30 м
·Макс. размер частиц: ≤4 мм
Мощность:
·Компрессор: 3200 Вт
·Миксер: 1500 Вт
Емкость и габариты:
·Бункер: 25 л
·Размеры: 820×500×870 мм
·Вес: 48 кг

3. Основные особенности
·двойной воздушный насос – стабильная подача без пульсаций
·равномерное распыление
·компактная мобильная конструкция
·простое обслуживание и разборка
·устойчивость к износу и коррозии

4. Состав оборудования
·насосный блок (шнековый)
·двойной воздушный компрессор
·бункер для материала
·смесительный узел
·шланги подачи
·распылительный пистолет

5. Требования безопасности
Обязательно:
·респиратор
·защитные очки
·перчатки
Запрещено:
·направлять пистолет на людей
·работать при утечках
·разбирать систему под давлением

6. Подготовка к работе
1.Подключить питание 220 В
2.Проверить все соединения
3.Загрузить материал в бункер
4.Подключить шланг и пистолет
5.Проверить давление воздуха

7. Порядок работы
1.Включить питание
2.Запустить компрессор
3.Подать материал в систему
4.Выполнить пробное распыление
5.Начать работу
Контроль:
·равномерность факела
·стабильность подачи
·отсутствие засоров

8. Остановка работы
1.Остановить подачу материала
2.Выключить компрессор
3.Промыть систему
4.Очистить пистолет

9. Обслуживание
Регулярно:
·промывать систему после работы
·проверять шнек и статор
·очищать фильтры
·контролировать износ узлов

10. Возможные неисправности

Неисправность	Причина	Решение
Пульсации	Воздух в системе	Прокачка
Нет подачи	Засор	Очистка
Плохой факел	Износ сопла	Замена
Перегрев	Длительная работа	Пауза

11. Особенности модели
·компактная (48 кг)
·высокая производительность для своего класса
·подходит для жидких и полужидких материалов
·оптимальна для гидроизоляции

GFAYT

Изготовитель: Yiwu Pengtai Supply Chain Management Co., Ltd. (Иу Пэнтай Саплай Чейн Менеджмент Ко.,Лтд.) Адрес изготовителя: 322000, China, 530, Block B, Fortune Building, Futian Street, Yiwu City, Jinhua City, (Zhejiang province) Pilot Free Trade Zone.(322000, Китай, 530, блок Б, Форчун Билдинг, Футянь Стрит, Иу Сити, Цзиньхуа Сити, (провинция Чжэцзян) Пэйлот Фри Трейд Зон)Импортер/поставщик и организация принимающая претензии: ООО «ГФТ Тулс».Юридический адрес: 119297, город Москва, Родниковая ул, д. 30 к. 1, кв. 1027. Фактический адрес: Москва, Калужское шоссе 4с1. Дата изготовления: 03.2026г. Сделано в Китае.

7 (985) 006-06-60 gfttools@mail.ru gfttools.ru